
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL Uffizi federal per edifizis e logistica UFEL

## 02 Forschung

# Zürich-Affoltern, Reckenholzstrasse 191 Gebäudesanierung



Bauherrschaft		Bundesamt für Bauten und Logistik, Bern			
Nutzer		ART Forschungsanstalt Agroscope, Reckenholz-Zürich			
Generalplaner Architektur Burckhardt + Partner AG, Zürich					
Fachplaner	Bauingenieur Elektroingenieur HLKKS-Ingenieur Bauphysik	Synaxis AG, Zürich Janzi AG, Zürich Getec AG, Zürich Heidt Bauphysik, Zollikerberg			
Text		Werner Huber, Hochparterre, Zürich			
Fotografie		Gabriela Brändle, Fotografin ART Forschungsanstalt Agroscope, Reckenholz-Zürich Burckhardt + Partner AG, Zürich			

#### Ausgangslage und Aufgabe

Agroscope, die landwirtschaftlichen Forschungsanstalten des Bundes, bestehen aus drei Teilen: Reckenholz-Tänikon, Changins-Wädenswil und Liebefeld-Posieux. Die Anlage Reckenholz entstand in den Sechzigerjahren auf freiem Feld am Stadtrand in Zürich-Affoltern. Drei dreigeschossige Büro- und Labortrakte sowie ein zweigeschossiger Flachbau bilden ein für jene Zeit

typisches Ensemble. Das Zentrum der Anlage ist der von drei Gebäudeteilen gefasste Hof mit einem Wasserbecken, über das eine breite, platzartige Brücke zu dem von einem Betonrelief bekrönten Eingang führt. Die Aussenhülle blieb seit der Bauzeit weitge-

hend unverändert und war sanierungsbedürftig. Fassaden und Dächer waren kaum gedämmt,


die Energiebilanz entsprechend schlecht, und



Mit der Sanierung wechselten an der Fassade die Materialien und Oberflächen. Dennoch blieb die klare kubische Gestaltung der Anlage und der Einzelbauten der Sechzigerjahre erhalten und

wurde sogar noch verstärkt. Die Sichtbetonteile wurden gedämmt und mit einem mineralischen Putz überzogen, die Brüstungen mit einer vorgehängten Glashaut verkleidet. Zusammen mit

den neuen Fenstern betonen sie die horizontale Gliederung der Gebäude, die ihre Entstehungszeit nicht verleugnen.



#### Gebäudehülle und Erdbebensicherheit

Die Betonflächen wurden saniert, die frei liegenden Armierungseisen rostschutzbehandelt. Bei den drei Büro- und Labortrakten sorgen eine Klebearmierung auf den Betonscheiben und ein Kern aus abgewinkelten Betonwänden an den Gebäudeenden für die Erdbebensicherheit. Die aussen aufgebrachte Wärmedämmung eliminiert die zahlreichen Kältebrücken. Die konstruktiv mangelhaften Brüstungselemente wurden statisch

verschraubt, ebenfalls gedämmt und mit einer hinterlüfteten Glashaut abgeschlossen. Die Dächer wurden ersetzt und gemäss den Anforderungen an Minergie gedämmt. Anlässlich der Sanierung mussten zudem die Fluchtwege den Vorschriften angepasst werden, was zusätzliche Aussentüren und eine neue Sicherheitsbeleuchtung erforderte.

Dank dem kompletten Ersatz der Gebäudehülle erreichen die drei Büro- und Labortrakte den Minergie-Standard und können mit dem Label ausgezeichnet werden. Beim Osttrakt, der mit der Lastwagenzufahrt und dem Innenhof eine komplexe Aussenfläche hat, wäre der Minergie-Standard hingegen kaum zu erreichen gewesen; hier hat man darauf verzichtet.

Bauende November 2010

#### Grundmengen

nach SIA 416		Gebäudevolumen 93 000 m³ Geschossfläche total 23 800 m²		Geschosse 5				
Kosten CHF								
1 Vorbereitung 2 Gebäude 4 Umgebung 5 Baunebenkosten 9 Ausstattung	90 000 24 000 000 150 000 90 000 60 000	21 Rohbau 1 22 Rohbau 2 23 Elektroanlagen 24 HLKK 25 Sanitäranlagen 26 Transportanlagen	3 078 000 8 250 000 3 905 000 797 000 440 000 665 000	Kennwerte Gebäudek BKP 2/m³ GV BKP 2/m² GF	osten SIA 416 258 1 008			
Anlagekosten	24 390 000	27 Ausbau 1 28 Ausbau 2 29 Honorare	1 700 000 2 185 000 2 980 000	Baukostenindex espace April 2010 Basis Oktober 1998	e Mittelland, 123.6 100.0			

### Termine

Planungsbeginn November 2007 Baubeginn August 2008



Ansicht Nord




Nordtrakt






Südfassade




Nordfassade



Fassadenansicht mit Schnitt durch Vortragssaal

Verbindung zu Mitteltrakt





Detailschnitt Fassade Mitteltrakt