

Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL Uffizi federal per edifizis e logistica UFEL

16 Bauten im Ausland

Washington DC, USA Sanierung der Kanzlei Schweizer Botschaft



Bauherrschaft	perrschaft Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, Bern				
Nutzer		Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, Bern			
Architektur		Christian Dupraz Architecture Office SA, Les Acacias			
		DLR Group, Washington DC			
Fachplaner	Local Project Management	Hill International, Inc., Washington DC			
	Bauingenieur	Silman, Washington DC			
	Elektroingenieur	DLR Group, Washington DC			
	HLKKS-Ingenieur	DLR Group, Washington DC			
	Sicherheitsingenieur	Holliger Consult GmbH, Epsach			
Text		Jürg Graser und Bruno Maurer, Zürich			
Fotografie		Paola Corsini, Genf			

Ausgangslage

Die Kanzlei der Schweizer Botschaft in Washington ist ein Werk des schweizerisch-amerikanischen Architekten William Lescaze. Das 1959 errichtete Gebäude befindet sich in der Nordostecke des parkartigen Botschaftsgeländes und bildet mit dem Neubau der Residenz (2002–2006, Rüssli Architekten AG, Luzern, und Steven Holl, New York) ein Ensemble. Der Kanzleitrakt besteht aus einem teilweise aufge-

ständerten, lang gestreckten, mittels raumhoher Fenster rhythmisierten Baukörper. Auffälliges Merkmal bilden die versetzten Fensterachsen des Erd- und Obergeschosses. Über eine verglaste Eingangshalle ist rechtwinklig ein Konferenzsaal angegliedert. Vorherrschende Materialien sind gelblicher Backstein, Glas und Metallelemente aus Bronze und bronzefarbenem Aluminium. Der Innenausbau ist

unprätentiös-funktional und gleichzeitig sehr gediegen. Raumhohe Türen sowie Garderobenschränke aus Nussbaum in den allgemeinen Büros und Holzverkleidungen aus Palisander im Büro des Missionschefs bzw. der Missionschefin verleihen den Innenräumen visuellen und haptischen Komfort.

Projektbeschrieb

Die räumlichen Qualitäten sind auch aus heutiger Sicht eindrücklich. Die Detaillierung ist in vielen Bereichen noch original oder weitgehend original. Trotz verschiedener Interventionen ist die Originalsubstanz noch überwiegend vorhanden. Der Denkmalwert des Gebäudes war bei der Planung der Instandsetzung unbestritten, der rücksichtsvolle Umgang mit der Originalsubstanz deshalb ein vorrangiges Ziel. Die Instandsetzung sollte die Kanzlei aber für den nächsten Lebenszyklus

ertüchtigen und bot auch Gelegenheit, die Energiewerte den heutigen Vorgaben anzupassen, Schadstoffe zu entfernen, die Sicherheitsvorgaben zu erfüllen und verunklärende architektonische Eingriffe aus der Vergangenheit zu entfernen. Der Zustand der Fassade erforderte einen Komplettersatz der Backstein-Wetterhaut. Die neuen Steine sind um die Dämmstärke nach aussen versetzt. Weil die neuen Fenster den originalen Wendeflügeln nachgebildet sind und in der gleichen Flucht

wie beim Original in der Fassade liegen, ist der Gesamteindruck trotzdem stimmig. Zum gelungenen Gesamteindruck trägt auch die teilweise Freilegung der pilotis im Untergeschoss bei, die den schwebenden Charakter des Bürotrakts wieder erlebbar machen. Mit der Instandsetzung wurde das Ziel erreicht, den historisch wertvollen Bau sorgfältig zu erhalten und einer zukünftigen Generation zu übergeben.

September 2022

Grundmengen

Nach SIA 416
Anzahl Geschosse 3 Gebäudevolumen GV 10712 m³ Geschossfläche GF 2928 m²

Varian CUE

Kosten CHF


11001011 0111				
1 Vorbereitung	600000	29 Honorare	2755000	Baukostenindex, Ort, Art: USA, Turner Building
2 Gebäude	14450000			Cost Index
4 Umgebung	760000			
5 Baunebenkosten	1510000			Baukostenindex (Bauabrechnung):
6 Mieterspezifischer Ausbau	1680000			1. Quartal 2022: 1255
9 Ausstattung	400000	Kennwerte Gebäudekosten SIA 41	6	
-		BKP 2/m³ GV	1 349	Baukostenindex (Basis)
Gesamtkosten	19400000	BKP 2/m² GF	4937	196 <i>7</i> : 100


Termine


Planungsbeginn Februar 2017 Baubeginn September 2020 Bauende





- Situationsplan
- 2 Nordfassade mit Besuchereingang
- 3 Lobby















- 4 Westfassade5 Plan Erdgeschoss6 Nordfassade Westtrakt
- 7 Ostfassade mit Cafeteria
- 8 Lobby9 Cafeteria

- 10 Lobby11 Cafeteria
- 12 Baustelle Besuchereingang
- 13 Baustelle Schalter
- 14 Baustelle Westtrakt
- 15 Baustelle Cafeteria



